



Thermografiebericht

Kunde: Mustermann

Adresse: Photovoltaikanlage Hausdach
Modultische (40x185Wp) 7,40 kWp

Datum: 22.05.2014

Ort: Rathenow

Thermograf: Dipl. Ing. (FH) Heiko Grün

Außentemperatur: 25 - 30°C

Innentemperatur: - °C

Wetter: Sonnig

Modultisch

Datum und Uhrzeit: 22.05.2014 14:35:58

Bild 1.




Bild 2.





Bild 3.



Anmerkung: Am Modultisch konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden

Empfehlung: Es sind keine Maßnahmen notwendig